



# Sistema de Careta y lente autooscureciente Speedglass® FlexView para 900F, 9000V y 9000X



## Hoja Técnica

### Características principales

El sistema de careta FlexView tiene un lente amplio de policarbonato de 120 x 90mm (4.75" x 3.6") que es ideal para la preparación de soldadura de precisión bajo condiciones de poca luz.

El usuario simplemente levanta el resorte montado a alguno de los lentes auto-oscurecientes Speedglas® 9000F, 9000V, 9000X. El resorte detiene el lente auto-oscureciente de la parte de arriba de la careta, dándole al soldador una amplia área de visión para poder revisar y supervisar el trabajo realizado.

El lente de policarbonato cumple con el estándar ANSI Z87.1 de resistencia a impacto en cara y ojos

### Ventajas y Beneficios

- Sistema de fácil levantamiento del lente de soldadura
- Las ventilas proporcionan comodidad en el interior de la careta
- Facilidad para revisar y supervisar soldadura de precisión
- Equipo muy durable, ligero con resistencia a químicos y calor moderado
- Permite inspeccionar de forma rápida el trabajo realizado
- Su diseño ligero aumenta la aceptación y productividad del trabajador
- Claridad óptica sobresaliente en el lente electrónico auto-oscureciente en cualquiera de los 3 modelos que se seleccione: 9000F, 9000V y 9000X

### Especificaciones Técnicas

- Material de la careta: Nylon
- Peso del FlexView solo: 565 gramos (20 onzas)
- Temperatura de operación: -5° a 55°C (23° a 131°F)

### Lentes auto-oscurecientes con los que se puede combinar

- Con el lente 9000F se pueden seleccionar ya sea la sombra 10, 11 ó 12 con un área de visión de 91 x 43 mm (3.57" x 1.68")
- Con el lente 9000F se pueden seleccionar también un lente auto-oscureciente con una área visión más amplia de 104 x 54 mm (4.09" x 2.13") en las sombras 10; 11 ó 12 indicándolas como 10X, 11X ó 12X.
- Con el lente 9000V el área de visión es de 91 x 43 mm(3.57" x 1.68") con 5 sombras de la 9 a la 13 en un mismo lente
- Con el lente 9000X el área de visión es de 104x 54 mm (4.09" x 2.13") con 5 sombras de la 9 a la 13 en un mismo lente

### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### Empaque

#### Piezas / Caja

- 1 Pieza completa del FlexView **con lente** se solicita con el número:
- 04-0016-Indicando además el número de lente seleccionado
  - El sistema FlexView solo sin lente se solicita con el número: 04-0016-00

### Para mayor información:

3M México S.A. de C.V.  
Centro de Respuesta a Clientes (CRC)  
Tel. en el D.F. y en el interior de la República  
**01 800 712 06 46 y 01800 508 31 34**



Sistema de Careta y lente autooscureciente Speedglass® FlexView para 900F, 9000V y 9000X



Hoja Técnica

## Guía para la Gama Speedglas® 9000 y Utility Sugeridos para:

Soldadura Intensiva:	Speedglas	Speedglas	Speedglas	Speedglas	Speedglas
	9002X	9002V	9000XF	9000F	Utility
MMAW (Electrodo)	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
MIG/MAG	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
TIG (>40A)	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
TIG (1A-40A)	Optimo		Sugerido	No sugerido	No sugerido
Plasma (corte y soldeo)	Sugerido	Sugerido	Sugerido	Sugerido	No sugerido
Esmerilar	Optimo			No sugerido	No sugerido
Soldadura Ocasional					
MMAW (Electrodo)	Optimo		Sugerido	Sugerido	Sugerido
MIG/MAG	Optimo		Sugerido	Sugerido	Sugerido
TIG (>40A)	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
TIG (1A-40A)	Optimo		Sugerido	No sugerido	No sugerido
Esmerilar	Sugerido	Sugerido	Sugerido	No sugerido	Sugerido



Optimo



Sugerido



No sugerido

 **Speedglas®**