



Careta con lente autooscurecente Speedglass® 9000XF

Hoja Técnica

Características principales

Careta con lente auto-oscurecente para realizar actividades de soldadura MIG/MAG, TIG y electrodo (stick) y el resto de los procesos de soldadura de arco en un solo lente. Se puede ajustar la sensibilidad para la soldadura TIG. Recomendada para esmerilar.

El lente Speedglass XF (con el prefijo X de sombra más grande) proporciona un campo de visión mayor, debido a que el campo de visión en la sombra es un 44% más grande que la mayoría de los lentes auto-oscurecentes con una buena claridad óptica , disponible en 3 números de sombra: 10, 11 y 12.

Adicionalmente el caso 9000 que viene integrado con este lente cuenta con ventilas laterales para salida de exhalación.

Ventajas y Beneficios

- Las ventilas proporcionan comodidad en el interior de la careta
- 44% más de campo de visión en la sombra
- Trabaja en todos los procesos de soldadura
- El lente en la posición clara da una sombra 3
- Equipo muy durable, ligero con resistencia a químicos y calor moderado
- Sistema de fácil levantamiento del lente de soldadura que permite inspeccionar de forma rápida el trabajo realizado
- Su diseño ligero aumenta la aceptación y productividad del trabajador
- El área visual va de 104 x 54 cm (4.09” x 2.13”)
- Claridad óptica sobresaliente en el lente electrónico auto-oscurecente

Especificaciones Técnicas

- Sombras disponibles: Se puede pedir en sombra 10,11 ó en 12
- Sombra nominal al estar apagado el equipo: 5
- Material de la careta : Nylon
- Peso de careta con lente electrónico: 493 gramos (17.39oz)
- Vida de la batería : 1750 horas
- Temperatura de operación: -5° a 55°C (23° a 131°F)



Indicaciones de Uso

Auto Off- Apaga el lente 30 minutos después del último arco

Apagado Inmediato- Simplemente mantener el botón ON/AUTO OFF presionado por 2 seg.

Ajuste de Sensibilidad- Proporciona adaptabilidad adicional, bajo una serie de condiciones de luz, consultar en el manual el modo de sensibilidad



Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Caja
1 Pieza por caja incluyendo careta, lente auto-oscurecente
Sombra 10: 04-0012-10X
Sombra 11: 04-0012-11X
Sombra 12: 04-0012-12x

NOTA:
Agregar el prefijo “H” para pedirlo con casco duro y el Prefijo “SW” para Pedirlo con ventanas laterales

Para mayor información:

3M México S.A. de C.V.
Centro de Respuesta a Clientes (CRC)
Tel. en el D.F. y en el interior de la República
01 800 712 06 46 y 01800 508 31 34