



Careta con lente autooscurecente Speedglass® Utility

Hoja Técnica



Características principales

Una de las más cómodas y accesibles caretas autooscurecentes especialmente diseñada para soldadura MIG / MAG y soldadura de electrodo únicamente. No se sugiere usar con soldadura TIG. Posibilidad para esmerilar.

Este kit se puede utilizar por soldadores de medio tiempo, para soldadores que dan mantenimiento a equipo o por hobby, automóviles y cualquier otro tipo de equipo que involucre el uso de soldadura MIG/ MAG y electrodo.

Ventajas y Beneficios

- Disponible en dos modelos de lentes en sombra 10 ó en sombra 11
- La protección de la sombra contra rayos Ultra violeta (UV) e Infrarrojos (IR) es constante aun cuando la sombra este apagada (se tiene una sombra 5) o se encuentre en la posición clara de sombra 3
- Equipo muy durable, ligero con resistencia a químicos y calor moderado
- Sistema de fácil levantamiento del lente de soldadura que permite inspeccionar de forma rápida el trabajo realizado
- Su diseño ligero aumenta la aceptación y productividad del trabajador
- El área visual va de 91 x 43 cm (3.57" x 1.68")
- Claridad óptica sobresaliente en el lente electrónico auto-oscurecente

Especificaciones Técnicas

- Sombras disponibles: Se puede pedir en sombra 10 ó en 11
- Sombra nominal al estar apagado el equipo: 5
- Material de la careta : Nylon
- Peso de careta con lente electrónico: 486 gramos (17.14 oz)
- Vida de la batería : 2000 horas
- Temperatura de operación: -5° a 55°C (23° a 131°F)

Limitaciones de uso

Esta careta con el lente auto-oscurecente no puede ser vendido con la careta Speedglass 9000 con ventilas integradas y ventanas laterales.

Tampoco careta con el lente auto-oscurecente pueden venderse con opción de casco duro.



Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Caja

1 Pieza por caja
 incluyendo careta, lente
 auto-oscurecente
 Sombra 10: 04-0014-10U
 Sombra 11: 04-0014-11U

Para mayor información:

3M México S.A. de C.V.
 Centro de Respuesta a Clientes (CRC)
 Tel. en el D.F. y en el interior de la República
01 800 712 06 46 y 01800 508 31 34



Careta con lente autooscurecente
Speedglass® Utility



Hoja Técnica

Guía para la Gama Speedglas® 9000 y Utility Sugeridos para:

Soldadura Intensiva:	Speedglas	Speedglas	Speedglas	Speedglas	Speedglas
	9002X	9002V	9000XF	9000F	Utility
MMAW (Electrodo)	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
MIG/MAG	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
TIG (>40A)	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
TIG (1A-40A)	Optimo		Sugerido	No sugerido	No sugerido
Plasma (corte y soldeo)	Sugerido	Sugerido	Sugerido	Sugerido	No sugerido
Esmerilar	Optimo			No sugerido	No sugerido
Soldadura Ocasional					
MMAW (Electrodo)	Optimo		Sugerido	Sugerido	Sugerido
MIG/MAG	Optimo		Sugerido	Sugerido	Sugerido
TIG (>40A)	Optimo		Sugerido	Sugerido	No sugerido
TIG (1A-40A)	Optimo		Sugerido	No sugerido	No sugerido
Esmerilar	Sugerido	Sugerido	Sugerido	No sugerido	Sugerido



Optimo



Sugerido



No sugerido

 **Speedglas®**