



Careta con lente autooscurecente Speedglass® 9000F

Hoja Técnica

Características principales

Careta con lente auto-oscurecente para realizar actividades de soldadura MIG/ MAG, TIG y electrodo (stick) y el resto de los procesos de soldadura de arco en un solo lente. No sugerido para esmerilar

El lente Speedglass 9000 F (con el prefijo F de sombra Fija) proporciona un uso fácil, y con una calidad óptica, disponible en 3 números de sombra: 10, 11 y 12. Adicionalmente la careta 9000 que viene integrada con este lente cuenta con ventilas laterales para salida de exhalación.

Ventajas y Beneficios

- Las ventilas proporcionan comodidad en el interior de la careta
- Trabaja en todos los procesos de soldadura
- El lente en la posición clara da una sombra 3
- Equipo muy durable, ligero con resistencia a químicos y calor moderado
- Sistema de fácil levantamiento del lente de soldadura que permite inspeccionar de forma rápida el trabajo realizado
- Su diseño ligero aumenta la aceptación y productividad del trabajador
- El área visual va de 91 x 43 cm (3.57" x 1.68")
- Claridad óptica sobresaliente en el lente electrónico auto-oscurecente

Especificaciones Técnicas

- Sombras disponibles: Se puede pedir en sombra 10,11 ó en 12
- Sombra nominal al estar apagado el equipo: 5
- Material de la careta : Nylon
- Peso de careta con lente electrónico: 486 gramos (17.14 oz)
- Vida de la batería : 2000 horas
- Temperatura de operación: -5° a 55°C (23° a 131°F)



Indicaciones de uso

Auto Off- Apaga el lente 30 minutos después del último arco

Apagado Inmediato- Simplemente mantener el botón ON/AUTO OFF presionado por 2 seg.



Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Caja

1 Pieza por caja
incluyendo careta, lente
auto-oscurecente
Sombra 10: 04-0012-10
Sombra 11: 04-0012-11
Sombra 12: 04-0012-12

Para mayor información:

3M México S.A. de C.V.
Centro de Respuesta a Clientes (CRC)
Tel. en el D.F. y en el interior de la República
01 800 712 06 46 y 01800 508 31 34

3MCaretta con lente autooscureciente
Speedglas® 9000F*Hoja Técnica*

Guía para la Gama Speedglas® 9000 y Utility Sugeridos para:

Soldadura Intensiva:	Speedglas	Speedglas	Speedglas	Speedglas	Speedglas
	9002X	9002V	9000XF	9000F	Utility
MMAW (Electrodo)	■		■	■	■
MIG/MAG	■		■	■	■
TIG (>40A)	■		■	■	■
TIG (1A-40A)	■		■	■	■
Plasma (corte y soldeo)	■	■	■	■	■
Esmerilar	■			■	■
Soldadura Ocasional					
MMAW (Electrodo)	■		■	■	■
MIG/MAG	■		■	■	■
TIG (>40A)	■		■	■	■
TIG (1A-40A)	■		■	■	■
Esmerilar	■	■	■	■	■

■ Optimo ■ Sugerido ■ No sugerido

Speedglas®